

开放式壁挂炉虽正常运转,但水箱溢水。

故障现象：

水箱溢水。

故障原因：

- a) 自动补水阀有杂物卡住而堵不住自来水,使自来水流入采暖水而溢水。
- b) 板式换热器内部漏水而造成溢水。
- c) 采暖系统过大与膨胀水箱不匹配而溢水。

解决方法：

- a) 如有异物积附在自动补水阀的橡胶膜上造成密封差则清除异物;补水阀关闭不严则更换自动补水阀。
- b) 更换板式换热器。
- c) 在采暖管路上安装止回阀,或更换容量大的开放式水箱。